



## MAPA POGLĄDOWA

Usuwanie szkód powodziowych  
na potoku Bachorz w km 3+530-4+000  
w msc. Przeciszów, gm. Przeciszów



Wykonała: Agnieszka Żółtowska



Usunięcie zatorów, likwidacja zawężeń, oczyszczenie pływ z namosu z wywlezczeniem, lokalna rozładka ubezpieczeń z płyt ażurowych oraz odtworzenie ubezpieczenia z nowych płyt typu Krata (na całej długości w 30%).

Ręczne wykaszanie porosów ze skarp potoku wraz z wygrabieniem, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, lokalne wydciecie zakrzaczeń - na całej długości