

Utrudnienia w żegludze od km 144+000 do km 175+400

L-p.	km		Miejscowość	Przemiaty i inne przeszkody	Lokalizacja w korycie, usytuowanie w stosunku do lustra wody	Przemiaty w nurcie rzeki			UWAGI
	od km	do km				Długość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	
1	152+300		Wola Przemyskowska	Zalegający pień drzewa	Pień drzewa poniżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność. Trzymać się blisko prawego brzegu
2	154+900	155+100	Wola Rogowska	Wypłylenie	Fragmety starej budowli regulującej w nurcie				Zachować szczególną ostrożność - wypłylenia w całej szerokości nurtu
3	155+800	155+700	Wola Rogowska	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew poniżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność. Trzymać się blisko prawego brzegu
4	156+900	156+100	Wola Rogowska	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew wystające nad lustro wody				Zachować szczególną ostrożność
5	159+800	160+000	Nowopole	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew poniżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność
6	162+300		Ujście Jezuzickie	Zalegający pień drzewa	Pień drzewa powyżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność

4 maja 2023r.

7	164+200	164+300	Karsy	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew poniżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność. Trzymać się blisko prawego brzegu
8	172+100	172+400	Samocice	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew poniżej lustra wody				Zachować szczególną ostrożność. Należy trzymać się blisko prawego brzegu

Utrudnienia podano w odniesieniu do stanu wody na wodowskazie Popędzynka i Karsy w dniu 04.05.2023r.

Wodowskaz	km rzeki Wisły	stan wody w dniu odczytu w [cm]	WWŻ [cm] *	SW [cm] **
Popędzynka	138+050	268	580	270
Karsy	163+000	220	550	

*WWŻ- najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione

**SW -średnia roczna woda

Urząd Województwa
Śląskiego w Proszowicach
Janusz
Stanisław Kmita